

STRAKA – KOMINÁRSTVO

František Straka, Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

mobil: 0903 943 113

e-mail: frantisekstraka399@gmail.com

- kontrola a čistenie vykurovacích spotrebičov, komínov a dymovodov
- preskúšavanie komínov – revízie

Číslo potvrdenia: 872

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: **11.11.2022**

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu*)
František Straka – číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 098/2019

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU*)

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby – podnikateľa.*)

Adresa objektu: TJ AC NITRA Parkovné nábrežie 2

KOTOL č.

Názov právnickej osoby:*) Nitrianska investičná, s.r.o.

**KOTOLŇA JE MOMENTÁLNE
V PRESTAVBE**

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:*)

/////

Sídlo právnickej osoby: *) Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa: *)

/////

Označenie komína – dymovodu: *)

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod:*)

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu: *) 11.11.2022


Umiestnenie vykurovacieho spotrebiča: - Prizemie – samostatná miestnosť – **KOTOLŇA -**

Zistené nedostatky: Závažného charakteru zistené neboli.

Termín odstránenia nedostatkov: /////

Dátum platnosti KONTROLY do: ? 2022 ! VMV č.401/2007. Zz.§.20. !

Príloha: //////////////



František Straka
Podpis osoby, ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu

*) Nehodiace sa prečiarknite.

STRAKA – KOMINÁRSTVO

František Straka, Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

mobil: 0903 943 113

e-mail: frantisekstraka399@gmail.com

- kontrola a čistenie vykurovacích spotrebičov, komínov a dymovodov
- preskúšavanie komínov – revízie

Číslo potvrdenia: 873

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: **11.11. 2022**

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu*)
František Straka – číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 098/2019

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU*)

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby – podnikateľa.*)

Adresa objektu: FC - NITRA Mládežnícke kabíny Jesenského 4 Nitra KOTOL č. 1. PRÁČOVŇA

Názov právnickej osoby:*) Nitrianska investičná, s.r.o.

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:*) //

Sídlo právnickej osoby: *) Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa: *) //

Označenie komína – dymovodu: *) 1 x Jednoplášťový MUROVANÝ - Dymovod - Al.

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod: *) 1 x Plynový Typu: = ATTACK =

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu: *) 11.11.2022

Umiestnenie vykurovacieho spotrebiča: - Prízemie – samostatná miestnosť - KOTOLŇA -

Zistené nedostatky: Závažného charakteru zistené neboli. Doporučenie je uvedené v prílohe

Termín odstránenia nedostatkov: //

Dátum platnosti KONTROLY do: 11.11. 2023

! VMV č.401/2007. Zz.§.20.!

Príloha: 1 x pod č.873



František Straka
Podpis osoby, ktorá vykonala čistenia a kontrolu komína – dymovodu

*) Nehodiace sa prečiarknite.

STRAKA – KOMINÁRSTVO

František Straka, Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

mobil: 0903 943 113

e-mail: frantisekstraka399@gmail.com

- kontrola a čistenie vykurovacích spotrebičov, komínov a dymovodov
- preskúšavanie komínov – revízie

Číslo potvrdenia: 874

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: **11.11. 2022**

Meno a priezvisko osoby,

ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu*)

František Straka – číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 098/2019

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU*)

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiaru bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby – podnikateľa.*)

Adresa objektu: FC - NITRA Jesenského 4 Nitra Bytový Domček správcu areálu.

Názov právnickej osoby:*) Nitrianska investičná, s.r.o.

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:*)

/////

Sídlo právnickej osoby: *) Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa: *)

/////

Označenie komína – dymovodu: *) 3 x Jednovrstvový Murovaný - Dymovod 3 x Zn.

**Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod: *) 3 x Plynový Typu: - 2 x GAMATKY-
1 x POV Typu: MORA - 371**

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu: *) 11.11.2022

Umiestnenie vykurovacieho spotrebiča: - Prízemie – KUCHIŇA + 1 posch. Chodba

Zistené nedostatky: Sú uvedené v prílohe RS. č.1. pod poradovým č. 873

Termín odstránenia nedostatkov: ihneď!- Do odstránenia zistených závad – Zákaz používania KOMÍNOV !

Dátum platnosti KONTROLY do: 11.11.2023 ! VMV č.401/2007. Zz.§.20. !

Príloha: 1 x č.1. – Zistené závady a Nedostatky



Podpis osoby, ktorá vykonala čistenia a kontrolu komína – dymovodu

*) Nehodiace sa prečiarknite.

STRAKA – KOMINÁRSTVO

František Straka, Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

mobil: 0903 943 113

e-mail: frantisekstraka399@gmail.com

- kontrola a čistenie vykurovacích spotrebičov, komínov a dymovodov
- preskúšavanie komínov – revízie

Číslo potvrdenia: 875

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: 11.11.2022

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu*)
František Straka – číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 098/2019

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU*)

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby – podnikateľa.*)

Adresa objektu: FC - NITRA - Mládežnícke kabíny Jesenského 4 Nitra

PRÁČOVŇA

Názov právnickej osoby:*) Nitrianska investičná, s.r.o.

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:*) //

Sídlo právnickej osoby: *) Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa: *) //

Označenie komína – dymovodu: *) 1 x Jednovrstvový Murovaný - Dymovod - 1 x Zn. -

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod: *) 1 x Plynový Typu: - JUNKERS -
Supraline 53 kw.

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu: *) 11.11.2022

Umiestnenie vykurovacieho spotrebiča: - Prízemie – samostatná miestnosť – KOTOLŇA -

Zistené nedostatky: Sú uvedené v prílohe RS č.1. pod poradovým č. 875

Termín odstránenia nedostatkov: Do najbližšej kontroly.

Dátum platnosti KONTROLY do: 16.6. 2020 VMV č.401/2007. Zz.§.20.

Príloha: 1 x č.1. DOPORUČENIA!!!



.....
Podpis osoby, ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu

*) Nehodiace sa prečiarknite.

STRAKA – KOMINÁRSTVO

František Straka, Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

mobil: 0903 943 113

e-mail: frantisekstraka399@gmail.com

- kontrola a čistenie vykurovacích spotrebičov, komínov a dymovodov
- preskúšavanie komínov – revízie

Číslo potvrdenia: 876

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: 11.11.2022

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu*)
František Straka – číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 098/2019

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU*)

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepeľného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby – podnikateľa.*)

Adresa objektu: ČFK - NITRA Golianova 70 Nitra

KOTOL č.1. Čermáň

Názov právnickej osoby:*) Nitrianska investičná, s.r.o.

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:*)

/////

Sídlo právnickej osoby: *) Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa: *)

/////

Označenie komína – dymovodu: *) 1 x Trojzložkový Al. Vložka - Dymovod - 1 x Al

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod: *) 1 x Plynový Typu:- PROTHERM – 49kw.

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu: *) 11.11.2022

Umiestnenie vykurovacieho spotrebiča: - Prízemie – samostatná miestnosť – KOTOLŇA -

Zistené nedostatky: Závažného charakteru zistené neboli. Doporučujem utesniť Dymovod v sopúchu.
KOMÍNA

Termín odstránenia nedostatkov: Do najbližšej kontroly.

Dátum platnosti KONTROLY do: 11.11.2023 ! VMV č.401/2007. Zz.§.20. !

Príloha: //////////////



Podpis osoby, ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu

*) Nehodiace sa prečiarknite.

STRAKA – KOMINÁRSTVO

František Straka, Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

mobil: 0903 943 113

e-mail: frantisekstraka399@gmail.com

- kontrola a čistenie vykurovacích spotrebičov, komínov a dymovodov
- preskúšavanie komínov – revízie

Číslo potvrdenia: 877

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: 11.11.2022

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu*)

František Straka – číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 098/2019

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU*)

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby – podnikateľa.*)

Adresa objektu: ČFK – NITRA Golianova 70 Nitra

KOTOL č.2. Čermán

Názov právnickej osoby:*) Nitrianska investičná, s.r.o.

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:*)

/////

Sídlo právnickej osoby: *) Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa: *)

/////

Označenie komína – dymovodu: *) 1 x Murovaný Kom. Vložka PVC ? Dymovod - 1 x PVC ?

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod: *) 1 x Plynový Typu: - VAILLANT -
Kondenzačný do 50 kw.

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu: *) 11.11.2022


Umiestnenie vykurovacieho spotrebiča: - Prízemie – samostatná miestnosť – KOTOLŇA -

Zistené nedostatky: Závažného charakteru zistené neboli.

Termín odstránenia nedostatkov: /////

Dátum platnosti KONTROLY do: 11.11.2023 ! VMV č.401/2007. Zz.§.20. !

Príloha: //////////////



Podpis osoby, ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu

*) Nehodiace sa prečiarknite.

STRAKA – KOMINÁRSTVO

František Straka, Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

mobil: 0903 943 113

e-mail: frantisekstraka399@gmail.com

- kontrola a čistenie vykurovacích spotrebičov, komínov a dymovodov
- preskúšavanie komínov – revízie

Číslo potvrdenia: 878

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: 11.11. 2022

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu*)

František Straka – číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 098/2019

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU*)

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby – podnikateľa.*)

Adresa objektu: FC – NITRA **Hlavná Kotelňa** **KOTOL č.1,2**

Názov právnickej osoby:*) Nitrianska investičná, s.r.o.

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:*) //

Sídlo právnickej osoby: *) Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa: *) //

Označenie komína – dymovodu: *) 2 x Murovaný Kom. Vložka – NEREZ – Dymovod 2 x -NEREZ –

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod: *) 2 x Plynový Typu: - VIESSMANN -
Vitogas – 200 (á) 84 kw.

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu: *) 11.11.2022


Umiestnenie vykurovacieho spotrebiča: - Suterén – samostatná miestnosť - KOTOLŇA -

Zistené nedostatky: **Závažného charakteru zistené neboli.**

Termín odstránenia nedostatkov: //

Dátum platnosti KONTROLY do: 11.5. 2023 **! VMV č.401/2007. Zz.§.20. !**

Príloha: //



Podpis osoby, ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu

*) Nehodiace sa prečiarknite.

STRAKA – KOMINÁRSTVO

František Straka, Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

mobil: 0903 943 113

e-mail: frantisekstraka399@gmail.com

- kontrola a čistenie vykurovacích spotrebičov, komínov a dymovodov
- preskúšavanie komínov – revízie

Číslo potvrdenia: 879

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: 11.11.2022

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu*)
František Straka – číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 098/2019

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU*)

Podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby – podnikateľa.*)

Adresa objektu: FC – NITRA **Hlavná Kotelňa** **KOTOL č.3,4**

Názov právnickej osoby:*) Nitrianska investičná, s.r.o.

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:*) //

Sídlo právnickej osoby: *) Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa: *) //

Označenie komína – dymovodu: *) 1x Montovaný Kom. Vložka – NEREZ – Dymovod 2 x – NEREZ -

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod: *) 2 x Plynový Typu: - VIESSMANN -
Vitocrossal 200 (á) 575 kw.

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu: *) 11.11.2022

Umiestnenie vykurovacieho spotrebiča: - Suterén – samostatná miestnosť – KOTOLŇA -

Zistené nedostatky: Závažného charakteru zistené neboli.

Termín odstránenia nedostatkov: //

Dátum platnosti KONTROLY do: 11.5. 2023 ! VMV č.401/2007. Zz.§.20. !

Príloha: //



Podpis osoby, ktorá vykonala čistenia a kontrolu komína – dymovodu

*) Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 1. – EVIDOVANÁ

pre NEVYHOVUJÚCE Komíny a Dymovody evidované pod poradovým č. 873, 874, 875, 876
a DOPORUČENIA - pre menej závažných zistených závad a nedostatkov.

Obj. č. 1. evidovaný pod č. 874 – Bytový domček správcu areálu.

Pri obhliadke obj. bolo zistené, že v Bytovom Dome sú osadené dva Plynové vykurovacie Spotrebiče
Typu: GAMATKY plus 1 technologický Plynový Spotrebič Typu: POV – MORA -371
Splodina od Plynových spotrebičov je do voľného ovzdušia odvádzaná Dymovodmi okruheho tvaru
mat.Zn. a troma Jednovrstvovými MUROVANÝMA Komínmi. – Bes Kom. Vložky.

Zistené nedostatky a závady

Všetky tri komíny sú v DEZOLATNOM stave !! v strešnej časti budovy sa úplne rozsypajú,
tehly padajú samovoľne jak na samotnú strešnú časť budovy tak do vnútra komínového prieduchu.

Hrozí upchatie kom. Prieduchu padnutou tehlou čo má za následok znemožnenie odvodu splodín
od plynového spotrebiča / hrozí udusenie /

Na komínoch v strešnej časti budovy chýbajú komínové dvierka – komínové prieduchy sú otvorené.
Komíny nie sú vyhotovené ako Trojzložkové – Nie sú vyložkované VMV.č.401/2007 Zz. §.15. ods.1.

**ZÁKAZ POUŽÍVANIA KOMÍNOV S OKAMŽITOU PLATNOŤOU !! AŽ DO ODSTRÁNENIA
ZISTENÝCH ZÁVAD.**

Obj. č.2. Mládežnícke kabínky Jesenského 4. Nitra por. č.873 - 875

Na Dymovode od Vykurovacieho Spotrebiča - JUNKERS - je NUTNÉ vymeniť – KOLENO – v spoji je
prasknuté! Nie je možné sa zaručiť o bezpečný odvod splodín od vykurovacieho spotrebiča do
komínového prieduchu. Komínové prieduchy doporučujem upraviť podľa VMV č.401/2007 Zz. §.15.
ods.1. / Vyložkovať /

Obj. č.3. ČFK – NITRA Golianová č.70 por. č. 876

DOPORUČENIE:

Doporučujem utesniť priestor medzi Dymovodom a sopúchom Komína – NEHORLAVÝM mat.
/ sklená vata / a pod. - od Plynového spotrebiča Typu: - PROTHERM -

Termín odstránenia Závad/ Nedostatkov

Do nasledujúcej kontroly. VMV č. 401/2007 Zz. §. 20.

v Tes. Mlyňany: 11.11.2022



[Handwritten signature in blue ink]